

Deel P 400	Groep 27
Betreft gasklep- schakelaar	NO. NL406
	Datum 900605

Service Bulletin

Dit bulletin vervangt VNL bulletin 400-27-406.dd. 22-02-90

Vanaf modeljaar 1990 is de volgasindicatie in de gasklepschakelaar vervallen.

De consequenties zijn:

- B18KPD geen
- B18KD geen

- B18EP geen merkbaar effect, de volgasindicatie
- B18FP wordt nu door de ECU gegeven
- B16F

- B18FT geen extra functie voor de ruitewisser
meer en geen uitschakeling van de airco
bij volgas

Het nieuwe type gaskabel kan ook op auto's gebruikt worden voor modeljaar 1990, waarbij echter de volgasindicatie komt te vervallen.

Voor een goede werking van de ruitewissers (en airco) moeten de losse stekers, welke aan schakelaar gemonteerd waren, met elkaar verbonden.

Onderdeelnummers voor 440,460 en 480

MOTORTYPE	LHD	RHD
B18K (D) } B18KP(D) }	3453660-7	3453661-5
B18E (D) } B18ES } (-MY89) B18F }	3459140-4	3459141-2 *)1 3459142-0 *)2
B18EP } B18FP }	3453521-1	3453522-9
B18FT (M)	3457767-6	3457768-4

*)1 480: chnr.-541798

*)2 480: chnr.541799- + 440