

Service Bulletin.

Carburateur

B 16 B motor.

Hiermede vervalt het voorgaande bulletin.

Beschermplaat voor de achterste carburateur.

Bij het rijden in warme streken kan zich soms het vervelende feit voordoen dat de achterste vlotterkamer te warm wordt waardoor zich dampbellen in de brandstof vormen.

Om dit tegen te gaan is er nu een beschermplaatje verkrijgbaar welke tegen de achterste carburateur moet worden bevestigd.

Het onderdeelnummer is 418073 en de plaatsing wordt in de figuur aan de ommezijde aangegeven.

De montage wordt als volgt uitgevoerd:

1. Verwijder de vacuümleiding,
2. Schroef de plaat met een van de lippen vast aan de flens van de uitlaatpijp en met de andere lip aan de carburateur.
3. De kraagbevestiging van de vacuümleiding wordt vervangen door een banjo bevestiging.

De volgende onderdelen zijn hiervoor nodig.

Onderdeelnummer	Aantal	Omschrijving
191463	1	banjo nippel
120168	2	ringen
418074	1	holle bout

Buig de vacuümleiding zodanig dat hij boven de plaat uitkomt en niet tegen een ander onderdeel schaaft. Schroef dan de leiding vast.

