



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS


BETR.	PRODUKT
Automatische versnellingsbak BW 35	P
	GROEP
	44
	NO.
DATUM	
April 1974	40

Doorspoelen van de olienkoeler

Wanneer de olie van de automatische versnellingsbak ververst dient te worden of bij reparatie of demontage van de bak, moet ook de olienkoeler worden gereinigd.

Gebruik schone petroleum voor het doorspoelen van de olienkoeler en blaas de koeler schoon met gecompriëerde lucht.

De koppelmvormer kan niet worden doorgespoeld en dient gedemonteerd te worden wanneer de olie is vervuild.



- "De automatische versnellingsbak is verbonden met een olienkoeler, gemonteerd in de onder-tank van de radiator." -