

Grupp Group	3	P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page	9:2	Utgåva Issue	3	Strålkastare, blinkkyltor, signalhorn, signaldetaljer
				Headlamps, flashers, horn, components

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
23	2	Strålkastarinsats	Headlamp insert	241067-8	1) Bosch: 9 300 241 028
24	2	. Hålfjäder	. Retainer spring	240147-9	1)
25	2	Glödlampa	Bulb	277730-8	1) P45t 12V 45/40W -192455-
26	2	Gummikåpa . Se grupp 10	Rubber casing . See Group 10	240148-7	1)
27	2	Blinkklykta	Flasher lamp	664576-6	2) Alt 1 Lucas: 52513A
28	2	Blinkklykta	Flasher lamp	668255-3	3) Alt 2
	2	Blinkklykta	Flasher lamp	668195-1	4) Alt 3 Lucas: 52592
	2	Blinkklykta	Flasher lamp	673450-3	5) Alt 4
29	2	. Lamphållare	. Bulb socket	S E S	
30	2	. Glas	. Lens	664590-7	2, 3) Vit
31	2	. Glas	. Lens	668196-9	4) Gul/vit
	2	. Glas	. Lens	673509-6	5) Gul
32	2	. Sarg	. Rim	664589-9	
33	2	. Packning	. Gasket	665044-4	
34	2	. Packning	. Gasket	665043-6	
35	2	. Fjäder	. Spring	96692-9	
36	2	. Fjäder	. Spring	82385-6	
37	2	. Gummikåpa	. Rubber casing	668082-1	
38	2	. Packning	. Gasket	664592-3	
39	2	. Packning	. Gasket	668200-9	
40	2	. Glödlampa	. Bulb	277728-2	2) BAY15d 12V 20/5W -182661-
41	2	. Glödlampa	. Bulb	277724-1	3, 4, 5) BA15s 12V 20W -191239-
42	2	. Glödlampa	. Bulb	277705-0	3, 4, 5) BA9s 12V 6W -192891-

- Asymmetriskt ljus för länder med högertrafik.
Asymmetric lamp for countries with RH traffic.
Code asymétrique pour pays à conduite à droite.
Asymmetrischer Abblendlicht für Länder mit Rechtsverkehr.
Luz asimétrica para países con tráfico de circulación a la derecha.
- Alt 1 med vitt glas. Samtliga marknader ch-6000. Svenska marknaden ch 7256-8976, 8979-8983. Vid byte av 1 st ers av 1 st 668195-1 och 1 st 664590-7. Vid byte parvis ers av 2 st 668195-1.
Alt 1 with white lens. All markets ch-6000. Swedish market ch 7256-8976, 8979-8983. When replacing 1 pc use 1 pc 668195-1 and 1 pc 664590-7. When replacing pair, use 1 pc 668195-1.
Alt 1 avec verre blanc. Ensemble des marchés ch-6000. Marché suédois ch-7256-8976, 8979-8983. Lors du remplacement d'une pièce, celle-ci remplacée par 1 668195-1 et 1 664590-7. Lors de remplacements 2 par 2, ceux-ci sont remplacés par 2 668195-1.
Ausführung 2 mit farblosem Glas. Sämtliche Märkte, Fahrgestellnr ch-6000. Schwedischer Markt, Fahrgestellnr 7256-8976, 8979-8983. Beim Austausch von einem Stück Ersatz durch 1 St 668195-1 und 1 St 664590-7. Beim Austausch paarweise Ersatz, 2 St 668195-1.
Alt 1 con cristal color blanco. Todos los mercados ch-6000. Mercados suecos ch 7256 a 8976, 8979 a 8983. Al realizarse cambio se sustituye 1 por 668195-1 y 1 por 664590-7. Al realizarse el cambio por parejo se sustituye por 2 668195-1.
- Alt 2 med vitt glas.
Svenska marknaden ch 6001-7255 excl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342. Ers av 1 st 668195-1.
Alt 2 with white lens. Swedish market ch 6001-7255 excl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342. Replacing of 1 pc 668195-1.
Alt. 2 avec verre blanc. Marché suédois ch 6001-7255 excl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342. Remplacé par 1 668195-1.
Ausführung 2 mit farblosem Glas. Schwedischer Markt, Fahrgestellnr ch 6001-7255 excl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342. Ersetzt durch 1 st 668195-1.
Alt 2 con cristal de color blanco. Mercado sueco ch 6001 a 7255 excl 6001 a 6004, 6007 a 6010, 6240 a 6241, 6287, 6342, Sustituido por 1 668195-1.
- Alt 3 med gult, vitt glas. Svenska marknaden ch 8984-, incl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342, 8977-8978.
Övriga marknader ch 6005-, excl 6007-6010. Excl USA, Canada ch 25500-.
Alt 3 with yellow and white lens. Swedish market ch 8984-, incl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342, 8977-8978. All other markets ch 6005-, excl 6007-6010.
Alt 3. avec verre jaune et blanc. Marché suédois ch 8984-, incl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342, 8977-8978. Autres marchés ch 6005, excl 6007-6010.
Ausführung 3 mit gelbem und farblosem Glas. Schwedischer Markt, Fahrgestellnr 8984- incl 6001-6004, 6007-6010, 6240-6241, 6287, 6342, 8977-8978. Übrige Märkte, Fahrgestellnr ch 6005-, excl 6007-6010.
Alt 3 con cristal de color amarillo y blanco. Mercado sueco ch 8984- en adelante, incl 6001 a 6004, 6007 a 6010, 6240 a 6241, 6287, 6342, 8977 y 8978. Mercados restantes ch 6005 en adelante, excl 6007 a 6010.
- USA, Kanada ch 25500-.

Grupp Group		3		P 180 (B18)		Strålkastare, blinklyktor, signalhorn, signaldetaljer		Headlamps, flashers, horn, components		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	8	Utgåva Issue	12								
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Def. nr Part No.	Anmärkning Notes				
1	2	Strålkastare		Headlamp		664486-8	Lucas: 58759A				
2	2	. Hus Housing		S E S					
3	4	. Mutter Nut		668069-8					
4	4	. Hållare Retainer		668070-6					
5	2	. Plåtmutter Speed nut		668071-4					
6	2	. Hållare Retainer		668072-2					
7	2	. Ledning Cable		668073-0					
8	2	. Lampkontakt Bulb socket		668074-8					
9	2	. Glödkäpa Casing		668075-5					
10	4	. Justerskruv Adjuster screw		668076-3					
11	4	. Fjäder Spring		668077-1					
12	2	. Fjäder Spring		668078-9					
13	2	. Hållare Retainer		668079-7					
14	6	. Skruv Screw		955118-5					
15	2	. Sarg Rim		665040-2					
16	2	. Skruv Screw		191380-5					
17	2	. Gummibricka Rubber washer		332095-9					
18	2	. Packning Gasket		665041-0					
19	8	Skruv		Screw		105847-8					
20	2	Plastslang		Plastic cover		185507-1	1) L = 680				
21	2	Gummiring		Rubber ring		668239-7	1)				
22	2	Gummibussning, i kaross		Rubber bushing, in body		665330-7					
	2	Strålkastarinsats		Headlamp insert		238775-1	2) Bosch: B31/11				
	2	Hålfjäder		Retainer spring		240736-9	2)				
	2	Lampfattning		Bulb socket		238776-9	2)				
	2	Glödlampa		Bulb		277732-4	2) BA20d 12V 45/40W -182001				
	2	Strålkastarinsats		Headlamp insert		240518-1	3) Bosch: B 30A/11				
	2	Hålfjäder, sen utf Retainer spring, late prod		240147-9	3)				
	4	Hålfjäder, tid utf		Retainer spring, early prod		239762-8	3)				
	2	Glödlampa		Bulb		277730-8	3) P45t 12V 45/40W -192455-				
	2	Gummikäpa		Rubber casing		240148-7	3)				

1. Ch 6001-.

2. Symmetriskt ljus.
Symmetric lamps.
Code symétrique.
Symmetrisches Abblendlicht.
Luz simétrica.

3. Asymmetriskt ljus för länder med vänstertrafik.
Asymmetric lamps for countries with LH traffic.
Code asymétrique pour pays à gauche.
Asymmetrisches Abblendlicht für Länder mit Linksverkehr.
Luz asimétrica para países con tráfico de circulación a la izquierda.

Grupp Group		3		P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	10	Utgåva Issue	9	Strålkastare, blinklyktor, signallhorn, signaldetaljer	Headlamps, flashers, horn, components		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Del. nr Part No.	Anmärkning Notes
43	4	Skruv		Screw		192010-7	1)
	4	Skruv		Screw		S E S	1,2)
44	4	Bricka		Washer		940090-4	
45	4	Låsbricka		Lock washer		941738-7	192637-
46	4	Mutter		Nut		955844-6	
47	4	Plastslang, d = 6, D = 8		Plastic cover, d = 6, D = 8		185500-6	3) l = 650
	4	Plastslang, d = 6, D = 7		Plastic cover, d = 6, D = 7		190198-2	4) l = 130
	2	Plastslang, d = 8, D = 9		Plastic cover, d = 8, D = 9		185501-4	4)
48	2	Sidoreflex		Side reflector		673242-4	5)
49	2	Packning		Gasket		673244-0	5)
50	1	Mellanlägg, V		Spacer, L		673448-7	5)
	1	Mellanlägg, H		Spacer, R		673449-5	5)
51	2	Skruv		Screw		943114-9	5) l = 45
52	2	Skruv		Screw		106942-6	5) l = 30
53	1	Signalhorn, låg ton		Horn, low tone		238686-0	6) Bosch: HO/EDG 12 (10/9)
	1	Signalhorn, hög ton		Horn, high tone		240990-2	6) Bosch: HO/EDG 12 (11/9) 238685-
54		Signalhorn, starkton		Horn, loud blast		238714-0	6) Bosch: HO/FSA 12/27
		. Se grupp 10		. See Group 10			
55	1	Konsol		Bracket		664474-4	
56	2	Bricka		Washer		18702-1	
57	2	Gummibussning		Rubber bushing		66089-1	
58	2	Bricka		Washer		191130-4	
59	2	Mutter		Nut		191098-3	
60	2	Skruv		Screw		955658-0	6)
61	2	Bricka		Washer		192341-6	120660-
62	4	Gummibussning		Rubber bushing		87841-3	3/8"-24UNF x 32
63	1	Skruv		Screw		955676-2	
64	2	Bricka		Washer		940097-9	
65	1	Fjäderbricka		Spring washer		940108-4	
66	1	Mutter		Nut		955848-7	
67	1	Signalhorn, låg ton		Horn, low tone		671194-9	7) Ers av 678841
68	1	. Konsol Bracket		S E S	7)
69	1	. Fjäderbricka Spring washer		955921-2	7)
70	1	. Mutter Nut		955782-8	7)

1. Skruven fastnitad i lamphållaren.
Screw riveted in bulb socket.
Vis fixée au boîtier de lampe.
Die Schraube im Lampenhalter festgenietet.
El tornillo está remachado en el portalamparas.
2. Ch 8984-, incl 8977-8978.
3. Ch 6001-18252.
4. Ch 18253-.
5. USA, Canada ch 25500-.
6. Ch-12499, excl 12441.
7. Ch 12500-20145, incl 12441.

Grupp Group		3		P 180 (B18)		Strålkastare, blinklyktor, signalhorn, signaldetaljer		Headlamps, flashers, horn, components		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	12	Utgåva Issue	10								
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Det. nr Part No.		Anmärkning Notes			
71	1	Signalhorn, hög ton		Horn, high tone		670923-2		<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> 1, 2) 955921- </div>			
72	1	Konsol		Bracket		671086-7					
73	1	Bricka		Washer		955894-1					
74	1	Fjäderbricka		Spring washer		955949-3					
75	1	Mutter		Nut		955782-8					
	1	Signalhorn, låg ton		Horn, low tone		678841-8		<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> 2) </div>			
	1	. Konsol Bracket		676660-4					
	1	. Bricka Washer		678883-0					
	1	. Mutter Nut		955782-8					
76	1	Skruv		Bolt		955524-4				1) l = 19	
	1	Skruv		Bolt		940159-7		1) l = 32			
	2	Skruv		Bolt		955524-4		2) l = 19			
77	2	Fjäderbricka		Spring washer		955921-2		1, 2)			
78	2	Mutter		Nut		955826-3		1, 2)			
79	1	Signalknapp		Horn button		664477-7		3)			
	1	Ratt med signalring, kompl .. Kontaktdetaljer		Steering wheel and horn ring, cpl				4) Se grupp 6			
80	1	Omkopplare, signalhorn		Switch, horn		664478-5		5)			
81	1	Signalledning, ratt-styrkolonn ..		Horn cable, steering wheel-steering column		665212-7		3)			
	1	Signalledning, ratt-styrkolonn ..		Horn cable, steering wheel-steering column		673478-4		4)			
	1	Ledningsknippe, signalhorn ..		Cable harness, horn				1, 2) Se sida 34			
	1	Relä, signalhorn		Relay, horn				Se sida 26			

1. Ch 12500-20145, incl 12441.
2. Ch 20146-.
3. Ch-25499.
4. Ch 25500-.
5. Ch-12499, excl 12441.