

**Service Bulletin.**

BOUGIES

B 16 A en

B 16 B motor

Het gebruik van bougies met betrekking tot de belasting

Aangezien het is gebleken dat in vele gevallen de tot nu toe als standaard gebruikte bougies voor de B 16 B motor van een te lage warmtegraad zijn geweest, werd besloten om bougies van een hogere warmtegraad (Bosch W 175 T 3) te monteren in de B 16 B motoren voor de P 544 Sport. Deze bougies zijn gemonteerd vanaf het motornummer 85561. Voorlopig worden de bougies met de lagere warmtegraad (Bosch W 225 T 3) nog wel voor de P 122 S gebruikt.

Onder omstandigheden waarbij de motor betrekkelijk licht wordt belast, doen de warmere bougies de motor iets beter draaien. Het is gebleken dat deze soortbelasting vrij algemeen is, vooral waar het de P 544 betreft. Het is echter mogelijk dat bij klanten die een snel rijden voorstaan na verloop van tijd de bougies moeten worden vernieuwd zodat dan de warmtegraad zoveel mogelijk aan deze wijze van rijden kan worden aangepast.

Er blijkt hieruit dat de warmtegraad van de bougies in nauw verband staat met de wijze van rijden. Met dit feit voor ogen geeft onderstand overzichtje de passende bougies aan. Er wordt slechts één merk bougie vermeld. Zover het de warmtegraad betreft kan ook een passende bougie van een ander merk worden gebruikt.

B 16 A	normaal rijden	Bosch W 175 T 3
	snel rijden	W 225 T 3 of overeenkomstig
B 16 B	licht tot normaal rijden	Bosch W 175 T 3
	snel rijden	W 225 T 3
	zeer snel rijden	W 240 T 3 of overeenkomstig