



1



VOLVO
KA 8472

Sida		Grupp		Huvudcylinder		Master cylinder		Illustration 8472		0200
Page		Group						1974-08		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	679 154	687 465								
1	1	-	-	-	679154-5	Huvudcylinder	Master cylinder	2		1010
2	-	1	-	-	687465-5	Huvudcylinder	Master cylinder	2		1020
3	1	-	-	-		•Hus	•Housing	8		1030
4	-	1	-	-		•Hus	•Housing	8		1040
5	1	1	-	-	681864-5	•Fjäder	•Spring	3		1050
6	1	1	-	-		•Packning	•Packing	8		1060
7	1	1	-	-	681865-2	•Bricka	•Washer	3		1070
8	1	1	-	-		•Kolv	•Piston	8		1080
9	1	1	-	-		•Tätning	•Seal	8		1090
10	1	1	-	-	681866-0	•Bricka	•Washer	3		1100
11	1	1	-	-		•Låsring	•Circlip	8		1110
12	1	1	-	-		•Gummikåpa	•Rubber boot	8		1120
13	-	1	-	-		•Spännring	•Tension ring	8		1130
14	1	1	-	-	681867-8	•Tryckstång	•Push rod	3		1140
15	1	-	-	-	681868-6	•Gummibussning	•Rubber bushing	2		1150
16	-	1	-	-	688048-8	•Gummibussning	•Rubber bushing	2		1160
17	1	-	-	-	681869-4	•Nippel	•Nipple			1170
18	-	1	-	-	688049-6	•Behållare	•Container	3		1180
19	-	1	-	-	688051-2	•Packning	•Packing	2		1190
20	-	1	-	-	688052-0	•Bricka	•Washer			1200
21	-	1	-	-	688050-4	•Skruv	•Screw			1210
22	-	1	-	-	681659-9	•Sil	•Strainer			1220
	-	1	-	-	681660-7	•Lock	•Filler cap			1230
	1	-	-	-	273118-0	Reparationssats	Reconditioning kit	1		1240
	-	1	-	-	273215-4	Reparationssats	Reconditioning kit	1		1250