



A	B	C	D	E	STEERING GEAR SERVO EQUIPMENT		STYRVÄXEL SERVOUTRUSTNING		Group		
					Quantity /Antal		Description		Benämning		Grupp
					Quantity /Antal		Description		Benämning		64
					Quantity /Antal		Description		Benämning		Page
					Quantity /Antal		Description		Benämning		Sida
Quantity /Antal		Description		Benämning		845					
Fig	Part No. Artikel nr	A	B	C	D	E	P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
1	(1329998)	1	-	-	-	-	SP	Steering gear	Styrväxel	1) CAM -1986 REPL 1 PCS 3516941-6	5
	1359900-6	1	-	-	-	-		• SEE 64 • 857	• SEE 64 • 857	1) CAM 1987- REPL 1 PCS 3516941-6	5
		-	-	-	-	-		Steering gear	Styrväxel		
		-	-	-	-	-		• SEE 64 • 861	• SEE 64 • 861		
2	1359116-9	1	-	-	-	-		Servo pump • SEE 64 • 865	Servopump • SEE 64 • 865		5
4	1329682-7	1	-	-	-	-		Collar	Krage		2
5	1328517-6	1	-	-	-	-		Bracket	Konsol	COMBU	4
6	463909-2	3	-	-	-	-		• Rubber bushing	• Gummibussning		5
7	948217-5	4	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		
8	960141-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		
9	1257468-7	1	-	-	-	-		Attaching arm, front	Fästarm, främre	COMBU	
☆ 10	970947-8	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	(955317)	
11	955315-7	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		
12	1257470-3	1	-	-	-	-		Tensioning arm	Spännarm	COMBU	
13	955295-1	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		
14	960141-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		
15	1257469-5	1	-	-	-	-		Attaching arm, rear	Fästarm, bakre	COMBU	
16	955315-7	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		
☆ 17	970947-8	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	(955317)	
18	948217-5	3	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		
19	948880-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		
☆ 20	968862-3	3	-	-	-	-		Flange nut	Flänsmutter	(955782)	
21	1257396-0	1	-	-	-	-		Bracket	Konsol	W/O COMBU	
22	463909-2	3	-	-	-	-		• Rubber bushing	• Gummibussning		
23	946472-8	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		
24	946752-3	1	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		
25	960148-5	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		
26	1257458-8	1	-	-	-	-		Attaching arm, front	Fästarm, främre	W/O COMBU	
☆ 27	970947-8	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	(955317)	
28	955315-7	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		
29	1328498-9	1	-	-	-	-		Tensioning arm	Spännarm	W/O COMBU	
30	955295-1	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		
31	960141-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		
32	1257459-6	1	-	-	-	-		Attaching arm, rear	Fästarm, bakre	W/O COMBU	
☆ 33	970948-6	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	(955318)	
☆ 34	970947-8	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	(955317)	
35	955299-3	2	-	-	-	-		Screw	Skruv		
36	965216-5	1	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv	(955301)	
37	948880-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		
☆ 38	968862-3	3	-	-	-	-		Flange nut	Flänsmutter	(955782)	
39	1219961-8	1	-	-	-	-		Pulley	Remskiva		
40	464541-2	1	-	-	-	-		Washer	Bricka	W/O COMBU	
41	944926-5	4	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		
42	966905-2	1	-	-	-	-		Drive belt servo pump-crankshaft	Drivrem servopump-vevaxel ...	W/O COMBU	
☆	973544-0	1	-	-	-	-		V-belt servo pump-fan-crankshaft	Kilrem servopump-fläkt-vevaxel	(966923) COMBU	
43	1229256-1	1	-	-	-	-		Pressure hose	Tryckslang	W/O COMBU	
	1272885-3	1	-	-	-	-		Pressure hose	Tryckslang	COMBU	
44	968179-2	1	-	-	-	-		Hollow screw	Hålskruv	(25167)	
45	18671-8	2	-	-	-	-		Gasket	Packning		
46	1228399-0	1	-	-	-	-		Return hose	Returslang	LG 520 mm W/O COMBU	
	1228399-0	1	-	-	-	-		Return hose	Returslang	LG 670 mm	

1) Service plate marked 2. / Serviceskylten märkt 2.

A							STEERING GEAR SERVO EQUIPMENT STYRVÄXEL SERVOUTRUSTNING			Group	
										Grupp	
										64	
										Page	
										Sida	
B							DSL			847	
C											
D											
E											
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity /Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
47	1206602-3	1	-	-	-	-		Nipple	Nippel	COMBU	3
48	967919-2	2	-	-	-	-		Hose clamp	Slangklamma		2
49	941686-8	1	-	-	-	-		Hollow screw	Hålskruv		2
50	11996-6	2	-	-	-	-		Gasket	Packning		1
51	948211-8	1	-	-	-	-		Strip clamp	Bandklamma		2