

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie


Onderhoud

HFD.GR. 8	GROEP 84	NO. 203
DATUM November 1991		
BETR. Buitenspiegel spiegelglas vervangen 200		


Pagina 1 van 1

Nieuwe bevestiging spiegelglas buitenspiegel

Nieuwe bevestiging van spiegelglas buitenspiegel bij modeljaar 1992 van model 200. Door de nieuwe bevestiging verandert het vervangen van het spiegelglas.



8400006S



8400007S

Spiegelglas vervangen

Verwijderen:

- Pak het spiegelglas met de vingers zo ver mogelijk **naar binnen** beet en trek het recht naar voren los.
- Maak de contactpennen (spiegelglas met verwarming) los.

Aanbrengen:

- Sluit de contactpennen (spiegelglas met verwarming) aan.
- Zet de bevestigingspennen van het spiegelglas in de oren van het draaimechanisme.
- Druk het glas vast.
- Controleer of het glas vastzit.

VST	Operatienr.	Beschrijving
	84166-2	Buitenspiegel op portier, glas vervangen