

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

8

GROEP

87

NO.

212

DATUM

November 1991

BETRL


Verbeterde waterafvoer AC

200

Pagina 1 van 1

Verbeterde condenswaterafvoer uit verdamper

M.i.v. modeljaar 1992 is een verbeterde condenswaterafvoer in de productie ingevoerd. De afvoerslang heeft een bij de uitloop aangebrachte afvoerbuis, Volvo O/N 35 40 903-6. Oudere auto's met slechte waterafvoer kunnen gewijzigd worden door deze afvoerbuis in de slang aan te brengen.




8800002A

Rechter zijpaneel verwijderen

Maak de afvoerslang uit het gat in de carrosserie los.

Controleer of de slang schoon is; reinig deze, indien nodig.

Bij de oude uitvoering van de slang met lippen bij de opening moeten deze (ca 8 mm) afgeknipt worden.



8700010A

Afvoerbuis aanbrenen

Smeer de afvoerbuis met zeepwater in en druk de buis zo ver in de slang omhoog, dat deze boven de rubber randen van de slang komt.

Breng de slang weer in het gat en druk de afvoerbuis zo ver omlaag, dat deze zo dicht mogelijk bij de uitloop komt.

Breng het rechter zijpaneel weer aan.

VST Operatienr.

87901-2

Beschrijving

Condenswaterafvoer uit verdamper