

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

8

GROEP

88

NO.

207

DATUM

Oktober 1996

BETR.

Ontsmetting na het
uitvouwen van een airbag

200

Pagina 1 van 2

Ontsmetting na het uitvouwen van een airbag

Opmerking!

Een voertuig waarin een airbag is uitgevouwd, MOET WORDEN WEGGESLEEPT; ER MAG NIET IN WORDEN GEREDEN! VOEW DE AIRBAG NIET TERUG in het stuurwiel.

Voertuigen met vierwielaandrijving mogen **niet** worden weggesleept met slechts twee wielen op de grond.

Bij het uitvouwen van de airbag wordt poeder door het voertuig verspreid. Dit poeder bestaat hoofdzakelijk uit gewoon talk, dat als een smeermiddel wordt gebruikt. De chemische reactie die door het gas wordt teweeggebracht, kan de vorming van bijproducten tot gevolg hebben (zoals bijvoorbeeld natriumhydroxide). Indien onzorgvuldig met deze stoffen wordt omgegaan, kan dit huidirritatie veroorzaken.

Wanneer u met het poeder omgaat:

Gebruik de volgende beschermkleding bij het ontsmetten van een voertuig na het uitvouwen van de airbag:

Handschoenen
Beschermbрил
Overall
Gezichtsmasker

Langdurige blootstelling aan het poeder (zonder de hierboven genoemde beschermkleding) kan de volgende symptomen veroorzaken:

Contact met de ogen:	Symptomen	-	Branden / Irritatie
	Handeling	-	Spoel onmiddellijk met water gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts indien de symptomen voortduren.
Huidcontact:	Symptomen	-	Branden
	Handeling	-	Was met zachte.
In open wonden:	Symptomen	-	Wonden kunnen verergeren, vermijd elke blootstelling.
	Handeling	-	Reinig zorgvuldig.
In het haar:	Handeling	-	Was en spoel grondig.

Servicepersoneel: Rondsturen, lezen en ondertekenen.


Service-chef	Magazijn-chef	Werkplaats-chef	Werkplaats-voorman	Service-monteurs



8801426A


Ontsmetting

- Stofzuig zorgvuldig.



- Open alle blaasmonden volledig.
- Zet de kachelaanjager in de hoogste stand. Stel de programmakiezerschakelaar in zodat alle luchtkanalen gedurende tenminste 5 minuten worden doorgeblazen.

88001541S



8801499A

- Stofzuig nogmaals grondig.
- Reinig glas en kunststof oppervlakken met zeep en water.

VST	Operatienr.	Beschrijving	Defectcode
	88926-2	Airbag ontsmetten aan de hand van Service Bulletins 8-88-207, 8-88-818, 8-88-926	00