



VOLVO
KA 47208

A							REPARATIONSDELAR, KAROSSIDA		REPARATURTEILE, KAROSSERIESEITE		Grupp	
											Gruppe	
											81	
											Sida	
											Seite	
B							2 DRS		1065			
C												
D												
E												
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
1	1315136-0	1	-	-	-	-		Karossida, v	Karosseriewand, l	(675468)	5	
	1315137-8	1	-	-	-	-		Karossida, h	Karosseriewand, r	(675469)	5	
2	675159-8	1	-	-	-	-		• Torpedsida, v	• Seitenwandteil, l		5	
	675160-6	1	-	-	-	-		• Torpedsida, h	• Seitenwandteil, r		5	
3	675157-2	1	-	-	-	-		• Taksvällare, v	• Dachschweller, l		4	
	675158-0	1	-	-	-	-		• Taksvällare, h	• Dachschweller, r		4	
4	675153-1	1	-	-	-	-		• Fönsterram, v	• Fensterrahmen, l		4	
	675154-9	1	-	-	-	-		• Fönsterram, h	• Fensterrahmen, r		4	
5	675151-5	1	-	-	-	-		• Hjulhus, v yttre	• Radkasten, l äussere		5	
	675152-3	1	-	-	-	-		• Hjulhus, h yttre	• Radkasten, r äussere		5	
6	675155-6	1	-	-	-	-		• Bottensvällare, v	• Bodenschweller, l		3	
	675156-4	1	-	-	-	-		• Bottensvällare, h	• Bodenschweller, r		3	
7	679642-9	2	-	-	-	-		•• Bottensvällare	•• Bodenschweller		3	
8	679652-8	1	-	-	-	-		•• Bottensvällare, v undre del.	•• Bodenschweller, l underer Teil		3	
	679653-6	1	-	-	-	-		•• Bottensvällare, h undre del.	•• Bodenschweller, r underer Teil		3	