



VOLVO PARTS
 1 023 21345
 (102:5)

A		B19A					BRÄNSLESYSTEM		KRAFTSTOFFANLAGE		Grupp Gruppe
B		B21A									23
C											Sida Seite
D											195
E									1978, B19A, B21A		
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	237698-6	1	-	-	-	-		Förgasare •SEE 23-201	Vergaser •SEE 23-201	1) ZS, EXC (S)	3
	237728-1	1	-	-	-	-		Förgasare •SEE 23-201	Vergaser •SEE 23-201	1) ZS (S)	3
	237698-6	-	1	-	-	-		Förgasare •SEE 23-201	Vergaser •SEE 23-201	1) ZS,EXC (S),(CDN).	3
	237728-1	-	1	-	-	-		Förgasare •SEE 23-201	Vergaser •SEE 23-201	(GB) ALTER 1 1) ZS (S) AUTO.TRANS	3
2	237703-4	-	1	-	-	-		Förgasare •SEE 23-205	Vergaser •SEE 23-205	2) SU (S) MAN.TRANS	3
	(237696)	-	1	-	-	-	SP	Förgasare •SEE 23-209	Vergaser •SEE 23-209	242 CH 122895-124882, 244 CH 274965-286307, 245 CH 163835-169090. 2) SU (S) MAN.TRANS	3
	237697-8	-	1	-	-	-		Förgasare •SEE 23-209	Vergaser •SEE 23-209	242 CH 124883- 244 CH 286308- 245 CH 169091- REPL 1 PCS 237728-1 2) SU (CDN)	3
	(237699)	-	1	-	-	-	SP	Förgasare •SEE 23-209	Vergaser •SEE 23-209	2) SU 244DLS	1
3	237727-3	-	1	-	-	-		Förgasare •SEE 23-213	Vergaser •SEE 23-213	REPL 1 PCS 237698-6 DVG. (GB) ALTER 2	3
4	460225-6	1	1	-	-	-		Tätning	Dichtung		2
5	3501513-0	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	(1269041)	2
	3501514-8	1	1	-	-	-		Isolerfläns	Isolerflansch	3)	3
6		4	4	-	-	-		Pinnskruv	Stiftschraube	SEE 25-329	
7	955782-8	4	4	-	-	-		Mutter	Mutter		2
8		1	1	-	-	-		Luftfilter	Luftfilter	SEE 25-327	
9	1336381-7	1	1	-	-	-		Magnetventil	Magnetventil		2
10	1266870-3	X	X	-	-	-		Slang	Schlauch	LG 280 mm	2
11	945650-0	2	2	-	-	-		Slangklamma	Schlauchselle		2
12		1	1	-	-	-		Bränslepump	Kraftstoffpumpe	SEE 23-215	2
13	463391-3	1	1	-	-	-		Mellanlägg	Beilegscheibe		2
14	3501530-4	2	2	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	(463392)	2
15	940142-3	2	2	-	-	-		Skruv	Schraube		2
16	941907-8	2	2	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe		2
17	1266500-6	X	X	-	-	-		Bränsleslang	Kraftstoffschlauch	LG 400 mm (947831) (945652)	2
18	943469-7	2	2	-	-	-		Slangklamma	Schlauchselle	(947831) (945652)	2
19		-	1	-	-	-		Kolfilter med monteringsdetaljer	Kohlefilter mit Einbauteilen	4) SEE 23-247	
20		1	1	-	-	-		Bränsleledning	Rohr	SEE 23-223	
21		1	1	-	-	-		Bränsletank	Kraftstofftank	SEE 23-291	

- 1) Serviceskylden märkt 1. / Serviceschild, mit Kennzeichnung 1.
- 2) Serviceskylden märkt 2. / Serviceschild, mit Kennzeichnung 2.
- 3) Service alternativ. / Servicealternative.
- 4) Med bensinavdunstningskontroll. / Mit Benzinverdunstungskontrolle.