



40 931

Wielvlucht voor (camber)

	B14	D16,B172 B19,B200
Kontrolewaarde	$+30' \pm 1^\circ$	$-30' \pm 1^\circ$
Reparatiewaarde	$+30' \pm 30'$	$-30' \pm 30'$

Wielvlucht achter (camber)

Kontrolewaarde	$-2^\circ \pm 1^\circ$
reparatiewaarde	$-2^\circ \pm 30'$