

HOOFD GROEP	GROEP	NO.
8	89	401

DATUM  
Februari 1989

BETR.

Spoiler  
achterklep

440

Pagina 1 van 2

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8 Carrosserie uitrusting (85-89)

XX

### A. Bevestiging steun voor spoiler

Op een aantal uitvoeringen van de 440 tot chassisnummer 008527 dient de versterking ten behoeve van de spoiler vervangen te worden (Part No. 3344070-2).



#### Oude steun verwijderen


Verwijder het afdekpaneel aan de binnenzijde van de achterklep.

Trek de steun **voorzichtig** los.

Verwijder de kitresten.

Reinig de binnenzijde van de achterklep met wasbenzine.

A1




#### PU-lijm aanbrengen

Reinig de nieuwe steun met wasbenzine.

Breng de PU-lijm, Part No. 1356443-0, aan op de steun zoals aangegeven.

Gebruik handschoenen bij het verwerken van de lijm.

A2



A3

**Nieuwe steun aanbrengen**

Druk de steun tijdens montage zover mogelijk naar achteren.

Breng de moer aan en zet deze vast met 5 Nm.

Breng het afdekpaneel aan.

**LET OP:** de lijm moet 8 uur uitharden.

**LET OP:** de klep moet met ML nabehandeld worden.

**Bevestiging nieuwe achterklep of spoiler**

Indien een achterklep wordt vervangen, moeten - voor de montage van de spoiler - de bevestigingsgaten volgens tekening worden geboord.

Bij bevestiging van de spoiler de nieuwe steun gebruiken, zie handelingen A2 en A3.

Er wordt **geadviseerd** gasveren met hogere uitstelkracht te monteren (Part No. 3436644-3).

