

Deel <b>P 400</b>	Groep
Betreft <b>aanwijzing info centre 440</b>	NO. <b>NL421</b>
	Datum <b>891027</b>

## Service Bulletin

### Onderwerp

Bij alle 440'ers met info centre display van modeljaar 1989 kan de volgende klacht optreden.

- Het aantal balkjes van de tankinhoudsmeter welke oplichten, verminderd met één op het moment dat de motor gestart wordt.
- Wanneer "Range" geselecteerd is, verminderd de indicatie op de display om het moment dat de motor gestart wordt.
- Wanneer "Adjustment mode" is geselecteerd (contact aanzetten met ingedrukte reset schakelaar) verminderd het aantal liters op de display op het moment dat de motor gestart wordt.

### Oorzaak

Al deze klachten worden veroorzaakt door de massakabel van de tankzender, welke aan de achterzijde van de carrosserie gemonteerd is in plaats van aan de dynamosteun.

### Oplossing (zie ook tekening)

Verander de massakabel van de tankzender als volgt.

- Verwijder de achterzitting, om bij de connector van de tankzender te komen.
- Knip van deze connector de dunne bruine draad ongeveer 5 cm. vanaf de connector af.
- Verleng de draad vanaf de connector van de tankzender en sluit deze aan bij de bruin/blauwe draad in de transparantkleurige connector, welke aan een steun links onder het dashboard is gemonteerd.

In productie is deze modificatie uitgevoerd vanaf ch.nr. 060501

