

Deel P 440	Groep 85
Betreft bekleding van achterbank rugleuning	NO. NL444
	Datum 901219

Service Bulletin

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat de bekleding van de rugleuning van de achterbank aan de bovenzijde losraakt.

Om dit te voorkomen moeten 7 clips met o/n 3120498-5 aangebracht worden volgens onderstaande tekening.

Neem de bekleding los over de gehele lengte en breng de clips aan volgens tekening 2.
Breng de bekleding weer aan.

