

Deel	Groep
P 400	26
Betreft	NO.
onderste radiatorslang	418
	Datum
	910618


Service Bulletin

Onderwerp:

Vanaf chassisnummer 440/460-072258 en 480-551750 bij auto's met een kleine radiator is het mogelijk dat de onderste radiatorslang doorslijt tegen de bout van de versnellingsbaksteun.

Oplossing:

Monteer om de slang een bescherming o/n 3344878-8 en klemband o/n 948211-8.



Productie:

Vanaf chassisnummer 440/460-226106 en 480-569769 wordt deze bescherming in productie toegepast.