


Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud




HOOFDGROEP	GROEP	NO.
1	17	404
DATUM		
Januari 1991		
BETR.		
Bougies		
B18, B16		
400		

Dit Service Bulletin is een **wijziging** op Servicehandboek Reparatie en onderhoud;
Hoofdgroep 1(17) Volvo Onderhoudsprogramma 240, 400, 700, 940, 960, 1991, Boek 1, TP 31746/1
Hoofdgroep 0(03) Specificaties 400, Oktober 1989, TP 35622/1
Hoofdgroep 0(03) Specificaties, onderhoudsprogramma 300, 1976-1991, Oktober 1990, TP 35028/9

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bougies



10 001

Alle B18 en B16 motoren zijn voortaan voorzien van bougies van het "double copper core" type. Ze komen o.a. de rijeigenschappen bij lagere toerentallen ten goede.

De elektrode-afstand van deze bougie is $0,8^{+0,1}$ mm.

De service-interval is 30.000 km.

De bougies zijn als set te bestellen; **O/N 3344473-8**

Bovenstaande bougies kunnen ook in enkele motoren van de 300-serie gemonteerd worden.

Raadpleeg hiervoor het overzicht in servicehandboek Reparatie en onderhoud:

Hoofdgroep 0(03) Specificaties, onderhoudsprogramma 300, 1976-1991, Oktober 1990, TP 35028/9 pag. 54