VOLVO

# Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



| HOOFDGROEP | GROEP | NO. |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 404 |

DATUM Maart 1992

BETR.

Extra identificatielabel (VIN)
RHD - uitvoeringen

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud,
- Hoofdgroep 8 (85-89), Carrosserie Uitrusting, 480 1988-19.. Nov. 1991 TP 35412/2
- Hoofdgroep 8 (85-89), Carrosserie Uitrusting, 440 1988-19.. Juli 1988 TP 35545/1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Extra identificatielabel (VIN)




RHD uitvoeringen zijn m.i.v. CH 297378- (440/460) en CH 577112- (480) voorzien van een extra identificatielabel (Vehicle Identification Number) op het dashboard.
Het **VIN**-label is met twee popnagels gemonteerd op het dashboard en is zichtbaar via een uitsparing in het zwart gespoten deel van de voorruit.
Bij het vervangen van het dashboard altijd het **VIN**-label overzetten.

**Opmerking:**
Ten behoeve van Service zullen nieuwe voorruiten **altijd** voorzien zijn van deze uitsparing.