




VOLVO
Genuine Parts
PV 831 476 20

A B C D E	M.W P.W						FRAMDÖRR HISSMEKANISM		VORDERTUER FENSTERHEBERMECHANISMUS		Grupp Gruppe
											83
											Sida Seite
											1319
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
☆ 1	1380282-2	1	-	-	-	-		Fönsterhiss, v	Fensterheber, l	(1380389)	3
☆ 1	1380283-0	1	-	-	-	-		Fönsterhiss, h	Fensterheber, r	(1380391)	3
☆ 2	3503520-3	-	1	-	-	-	IK	Fönsterhiss, v utan elmotor ...	Fensterheber, l ohne Elektromotor	1) ALTER 1. (1380917)	3
	(1380123)	-	1	-	-	-	SP	Fönsterhiss, v med elmotor ...	Fensterheber, l mit Elektromotor	2) ALTER 2. MARKED CIM REPL 1 PCS 3503520-3, 1 PCS 968378-0, 1 PCS 965107-6.	3
	1380918-1	-	1	-	-	-	IK	Fönsterhiss, h utan elmotor ...	Fensterheber, r ohne Elektromotor	1) ALTER 1.	3
	(1380124)	-	1	-	-	-	SP	Fönsterhiss, h med elmotor ...	Fensterheber, r mit Elektromotor	2) ALTER 2. MARKED CIM REPL 1 PCS 3503521-1 1 PCS 968378-0, 1 PCS 965107-6.	3
3	1355541-2	-	1	-	-	-	IK	Elmotor, v	Elektromotor, l	ALTER 1. MARKED BOSCH	4
		-	1	-	-	-	NS	• Elmotor, v	• Elektromotor, l	ALTER 2. MARKED CIM	
	1355542-0	-	1	-	-	-	IK	Elmotor, h	Elektromotor, r	ALTER 1. MARKED BOSCH	4
		-	1	-	-	-	NS	• Elmotor, h	• Elektromotor, r	ALTER 2. MARKED CIM	
4	965175-3	-	6	-	-	-		Flänsskruv	Flansschraube		2
5	942000-1	2	-	-	-	-		Skruv	Schraube		2
	942001-9	-	2	-	-	-		Skruv	Schraube		2
6	941906-0	-	2	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe	(949607)	2
7	955781-0	-	2	-	-	-		Mutter	Mutter		2
8	968735-1	8	6	-	-	-	IK	Flänsmutter	Bundmutter		2
10	1268660-6	2	2	-	-	-		Skoning	Beschlag		3
11		-	-	-	-	-		Glas	Fensterscheibe	SEE 84 • 1361	
12		1	1	-	-	-	NS	• Hisskena	• Hubschiene		
		1	1	-	-	-	NS	• Hisskena	• Hubschiene		
13	1213920-0	X	X	-	-	-		• Fyllnadsband	• Köderleiste	LG 570	2
14	1268661-4	1	1	-	-	-		• Skoning, främre	• Beschlag, v		3
15	1268658-0	1	1	-	-	-		• Skoning, bakre	• Beschlag, h		3
16	1334889-1	6	6	-	-	-	IK	Bricka	Scheibe		2
17	1334448-6	6	6	-	-	-		Säkringsbygel	Sicherungsbugel		3
18	(1334587)	1	-	-	-	-	SP	Styrning, v bakre	Führung, l hintere	ALTER 1 REPL 1 PCS 3503961-9, 1 PCS 1392852-8.	3
		1	-	-	-	-	NS	Styrning, v främre	Führung, l vordere	3)	
	(1334588)	1	-	-	-	-	SP	Styrning, h bakre	Führung, r hintere	ALTER 1 REPL 1 PCS 3503962-7, 1 PCS 1392852-8.	3
		1	-	-	-	-	NS	Styrning, h främre	Führung, r vordere	3)	
18a	1255989-4	1	-	-	-	-		• Fjädermutter	• Federverschlussmutter		2
18b	949987-2	4	-	-	-	-		Skruv	Schraube		2
19	3503961-9	1	1	-	-	-		Styrning, v	Führung, l	4) (1334463) ALTER 2	3
	3503962-7	1	1	-	-	-		Styrning, h	Führung, r	4) (1334464) ALTER 2	3
19a	1255989-4	1	1	-	-	-		• Fjädermutter	• Federverschlussmutter		2
20	958236-2	2	2	-	-	-		Skruv	Schraube		2
21	949987-2	4	4	-	-	-		Skruv	Schraube		2
22	(1358405)	2	2	-	-	-	SP	Styrlist, främre	Führungsleiste, v	-1986 L.H REPL 1 PCS 3503961-9, 1 PCS 1392852-8. R.H REPL 1 PCS 3503962-7, 1 PCS 1392852-8.	2
	1392852-8	2	2	-	-	-		Styrlist	Führungsleiste	(1392027) 1987-	2

1) Kännetecken: Motorplatta i aluminium gjutgods. / Kennzeichen: Motorplatte aus Aluminiumguß.

2) Kännetecken: Motorplatta i förzinkad stålplåt. / Kennzeichen: Motorplatte aus verzinktem Stahlblech.

3) Ingår i dörr komplett. / Gehört zu kpl. Tür.

4) Reservdelsutförande. / Ersatzteilausführung.

A	M.W						FRAMDÖRR HISSMEKANISM		VORDERTUER FENSTERHEBERMECHANISMUS		Grupp Gruppe
B	P.W										83
C											Sida Seite
D											1321
E											
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
23	1316135-1	2	-	-	-	-		Täckring, svart	Rosettenring, schwarz		2
	1316136-9	2	-	-	-	-		Täckring, blå	Rosettenring, blau		2
	1316138-5	2	-	-	-	-		Täckring, beige	Rosettenring, beige		2
	1316139-3	2	-	-	-	-		Täckring, röd	Rosettenring, rot		2
24	1380880-3	2	-	-	-	-		Vev, svart	Kurbel, schwarz		2
	1380881-1	2	-	-	-	-		Vev, blå	Kurbel, blau		2
	1380883-7	2	-	-	-	-		Vev, beige	Kurbel, beige		2
	1380884-5	2	-	-	-	-		Vev, röd	Kurbel, rot		2
25	955126-8	1	-	-	-	-		•Skruv	•Schraube		2
26	1355495-1	2	-	-	-	-		Skruv	Schraube		2
28	1316120-3	2	-	-	-	-		Täcklist, svart	Abdeckleiste, schwarz		3
	1316121-1	2	-	-	-	-		Täcklist, blå	Abdeckleiste, blau		3
	1316123-7	2	-	-	-	-		Täcklist, beige	Abdeckleiste, beige		3
	1316124-5	2	-	-	-	-		Täcklist, röd	Abdeckleiste, rot		3
29	1342665	1	1	-	-	-	OP	Täckplatta, h	Abdeckplatte, r	5)	3
30	1264233-6	6	6	-	-	-		Tätning	Dichtung		3
31	972259-6	2	2	-	-	-		Skruv	Schraube	(190071)	2
32	972259-6	2	2	-	-	-		Skruv	Schraube	(190071)	2
33	1392857-7	1	1	-	-	-		Panel, v	Paneel, l	6) (1358439)	3
	1392858-5	1	1	-	-	-		Panel, h	Paneel, r	6) (1358440)	3
		1	1	-	-	-		Panel	Paneel	7) SEE 84-1357	
34	(1358014)	2	2	-	-	-	SP	Tätningslist	Dichtprofil	L.H REPL 1 PCS 1392797-5. R.H REPL 1 PCS 1392798-3.	2
35	1325442-0	2	2	-	-	-		Styrklack	Führungskeil		6
36	1338657-8	2	2	-	-	-		Kåpa	Haube		4
37	1393392-4	1	1	-	-	-		Droppskydd, v	Tropfleiste, l	(1338684)	5
	1393393-2	1	1	-	-	-		Droppskydd, h	Tropfleiste, r	(1338685)	5
38		-	-	-	-	-		Dörrpanel	Turverkleidung	SEE 85-1371	
39	1320163-7	-	2	-	-	-		Plugg	Stopfen		2

5) Bilar utan backspegel. / Fahrzeuge ohne Rückspiegel.

6) Elektrisk backspegel. / Elektrisch Rückspiegel.

7) Mekanisk backspegel. / Mechanischer Rückspiegel.