

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
3	37	3

DATUM


September 1985

BETR.

Kabelboom van het dashboard

740/760

Kabelboom van het dashboard vastzetten



141 473

De kabelboom van het dashboard is nu vastgezet in de aantrekklem die zich op het luchtkanaal, onmiddellijk vóór de rechterkant van het instrumentenpaneel bevindt. Daardoor wordt vermeden, dat de kabelboom tegen de rand van het dashboard schuurt. Deze wijziging is ingevoerd met ingang van de volgende chassisnummers:

VTV, 4-deurs	198 552
VTV, 5-deurs	5 151
Kalmar	196 231
Gent	196 251

Als het instrumentenpaneel moet worden verwijderd, moet de aantrekklem worden doorgeknijpt.

Bij het aanbrengen van het instrumentenpaneel moet de kabelboom weer met een nieuwe aantrekklem worden vastgezet.