








A						UNDERGRUPP INVÄNDIG UTRUSTNING		UNTERGRUPPE INNERE AUSRÜSTUNG		Grupp Gruppe	
B										88	
C										Sida Seite	
D										1613	
E											
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
		-	-	-	-	-		Instrumentbräda Övre sektion	Armaturen Brett obere Sektion .	SEE 88 • 1615	
		-	-	-	-	-		Instrumentbräda Nedre sektion	Armaturen Brett untere Sektion	SEE 88 • 1621	
		-	-	-	-	-		Tunnelfack	Tunnelfach	SEE 88 • 1627	
		-	-	-	-	-		Solskydd	Sonnenblende	SEE 88 • 1631	
		-	-	-	-	-		-1985	-1985		
		-	-	-	-	-		Solskydd	Sonnenblende	SEE 88 • 1633	
		-	-	-	-	-		1986-	1986-		
		-	-	-	-	-		Invändig backspegel	Innere Rueckspiegel	SEE 88 • 1637	
		-	-	-	-	-		instegshandtag	Einstieghaltegriff		
		-	-	-	-	-		Nackskydd	Nackenstuetze	SEE 88 • 1639	
		-	-	-	-	-		Bilbälte främre, enkelrulle	Sicherheitsgurt vorn, Einzelrolle	SEE 88 • 1645	
		-	-	-	-	-		Bilbälte bakre	Sicherheitsgurt hinten	SEE 88 • 1647	
		-	-	-	-	-		4DRS	4DRS		
		-	-	-	-	-		Bilbälte bakre	Sicherheitsgurt hinten	SEE 88 • 1649	
		-	-	-	-	-		5DRS	5DRS		
		-	-	-	-	-		Bilbälte extrasäte	Sicherheitsgurt, Extrasitz	SEE 88 • 1651	
		-	-	-	-	-		5DRS	5DRS		



VOLVO
Genuine Parts
PV 880 56479





VOLVO
Genuine Parts
PV 880 56479