




© **VOLVO**
 Genuine Parts
 PV 520 42212
 (106:3)

A B C D E	1329880 1330832 1359693					HUVUDCYLINDER		HAUPTZYLINDER		Grupp Gruppe	
										52	
										Sida Seite	
								EXC ABS		1147	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	(1329880)	1	-	-	-	-	SP	Huvudcylinder	Hauptzylinder		3
2	(1330832)	-	1	-	-	-	SP	Huvudcylinder	Hauptzylinder		3
3		1	1	-	-	-	NS	• Huvudcylinder	• Hauptzylinder		
4		1	1	-	-	-	KN	• Packning	• Dichtung		
5		1	-	-	-	-	KN	• Fjäder	• Feder		
6		1	1	-	-	-	KN	• Stödring	• Stützring		
7		1	1	-	-	-	KN	• Kolv	• Kolben		
8		1	1	-	-	-	KN	• Spärring	• Nutring		
9	1387289-0	1	1	-	-	-	KN	• Bricka	• Scheibe		
10	1272107-2	1	1	-	-	-		• Behållare	• Behälter	(1387288)	3
11	681659-9	1	1	-	-	-		• Lock	• Deckel		3
12	1221713-9	2	2	-	-	-		• Sil	• Sieb		3
								• Muff	• Muffe		3
	272795-6	1	-	-	-	-		Reparationssats	Reparatursatz	SEE 52 • 1171	1
	272912-7	-	1	-	-	-		Reparationssats	Reparatursatz	SEE 52 • 1171	1
13	(1359693)	-	-	1	-	-	SP	Huvudcylinder	Hauptzylinder		3
14		-	-	1	-	-	NS	• Huvudcylinder	• Hauptzylinder		
15		-	-	1	-	-	KN	• Packning	• Dichtung		
16		-	-	1	-	-	KN	• Stödring	• Stützring		
17		-	-	1	-	-	KN	• Kolv	• Kolben		
18		-	-	1	-	-	KN	• Spärring	• Nutring		
19		-	-	1	-	-	KN	• Bricka	• Scheibe		
20	1387289-0	-	-	1	-	-		• Behållare	• Behälter	(1387288)	3
21	1272107-2	-	-	1	-	-		• Lock	• Deckel		3
22	681659-9	-	-	1	-	-		• Sil	• Sieb		3
23	1221713-9	-	-	2	-	-		• Muff	• Muffe		3
	272912-7	-	-	1	-	-		Reparationssats	Reparatursatz	SEE 52 • 1171	1