







© **VOLVO**
Genuine Parts

PV 010 42201
(111:5)

A						REPARATIONSSATS		REPARATURSÄTZE		Grupp	
B						STYRVÄXEL		LENKGETRIEBE		Gruppe	
C										64	
D										Sida	
E										Seite	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	271570-4	1	-	-	-	-		Reparationssats	Reparatursatz	CAM	2
-2	271558-9	1	-	-	-	-		Reparationssats dammskydd, tätningar	Reparatursatz Staubschutz, Dichtungen	CAM	2
3	(271554)	1	-	-	-	-	SP	Reparationssats byte av skyddsbälg	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg.	REPL 1 PCS 271469-9	2
	(271555)	1	-	-	-	-	SP	Reparationssats byte av skyddsbälg	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg.	REPL 1 PCS 271470-7	2
	270475-7	1	-	-	-	-		Reparationssats byte av skyddsbälg	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg.	ZF	2
4	(270197)	1	-	-	-	-	SP	Reparationssats	Reparatursatz	REPL 1 PCS 271274-3	2