







VOLVO
Genuine Parts
PV200 43483
(101:1)

A		B19					MOTOR MED MONTERINGSDETALJER		MOTOR MIT EINBAUTEILEN		Grupp Gruppe	
B		B23									21	
C											Sida Seite	
D											131	
E												
		B19,B23										
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
1	(1277602)	1	-	-	-	-	SP	Cylinderblock komplett	Zylinderblock komplett	B19E REPL 1PCS 1277599-5		
	1277599	1	-	-	-	-	OP	Cylinderblock	Zylinderblock	B19E		
	(1277340)	1	-	-	-	-	SP	Cylinderblock komplett	Zylinderblock komplett	B19ET REPL 1PCS 1317947-8		
	1317947	1	-	-	-	-	OP	Cylinderblock	Zylinderblock	B19ET		
	(1277582)	-	1	-	-	-	SP	Cylinderblock komplett	Zylinderblock komplett	B23E REPL 1PCS 1277601-9		
	1277601-9	-	1	-	-	-		Cylinderblock	Zylinderblock	B23E	5	
	(1277581)	-	1	-	-	-	SP	Cylinderblock komplett	Zylinderblock komplett	B23ET REPL 1PCS 1317801-7		
	1317801-7	-	1	-	-	-		Cylinderblock	Zylinderblock	B23ET	5	
	(1277608)	-	1	-	-	-	SP	Cylinderblock komplett	Zylinderblock komplett	B23FT REPL 1PCS 1317801-7		
	1317801-7	-	1	-	-	-		Cylinderblock	Zylinderblock	B23FT	5	
2		-	-	-	-	-		Cylinderblock	Zylinderblock			
		1	-	-	-	-		• SEE 21 • 141/A	• SEE 21 • 141/A			
		-	1	-	-	-		• SEE 21 • 141/B	• SEE 21 • 141/B			
3		-	-	-	-	-		• Vevmekanism	• Kurbelmechanismus			
		1	-	-	-	-		• SEE 21 • 143/A	• SEE 21 • 143/A			
		-	1	-	-	-		• SEE 21 • 143/B	• SEE 21 • 143/B			
4		-	-	-	-	-		• Remtrmission	• Riemensteuerung			
		1	-	-	-	-		• SEE 21 • 149/A	• SEE 21 • 149/A			
		-	1	-	-	-		• SEE 21 • 149/B	• SEE 21 • 149/B			
5		-	-	-	-	-		• Smörjsystem	• Schmiersystem			
		1	-	-	-	-		• SEE 22 • 193/A	• SEE 22 • 193/A			
		-	1	-	-	-		• SEE 22 • 193/B	• SEE 22 • 193/B			
6		-	-	-	-	-		• Vevhusventilation	• Kurbelgehäuseentlüftung			
		1	-	-	-	-		• B19E	• B19E			
		-	-	-	-	-		• SEE 25 • 297/A	• SEE 25 • 297/A			
		1	-	-	-	-		• B19ET	• B19ET			
		-	1	-	-	-		• SEE 25 • 297/B	• SEE 25 • 297/B			
		-	-	-	-	-		• B23E	• B23E			
		-	1	-	-	-		• SEE 25 • 297/A	• SEE 25 • 297/A			
		-	-	-	-	-		• B23ET	• B23ET			
		-	1	-	-	-		• SEE 25 • 297/C	• SEE 25 • 297/C			
		-	-	-	-	-		• B23FT	• B23FT			
		-	1	-	-	-		• SEE 25 • 297/D	• SEE 25 • 297/D			
7	463581-9	1	1	-	-	-		• Mellanaxel	• Vorgelegewelle		3	
8	949433-7	1	1	-	-	-		• Rörpinne	• Spannstift		2	
9		-	-	-	-	-		• Lagerbussning	• Lagerbuchse			
		1	-	-	-	-		• SEE 21 • 141/A	• SEE 21 • 141/A			
		-	1	-	-	-		• SEE 21 • 141/B	• SEE 21 • 141/B			
10		-	-	-	-	-		• Lagerbussning	• Lagerbuchse			
		2	-	-	-	-		• SEE 21 • 141/A	• SEE 21 • 141/A			
		-	2	-	-	-		• SEE 21 • 141/B	• SEE 21 • 141/B			
☆ 11	3514089-6	1	1	-	-	-		Kuggremhjul	Zahnriemenscheibe	(1219322)	3	
☆ 12	970952-8	1	1	-	-	-		Skruv	Schraube	(955322)	2	
13	463580-1	1	1	-	-	-		Bricka	Scheibe		2	
14		-	-	-	-	-		Svänghjulsåpa	Schwungradgehäuse			
		1	1	-	-	-		• W/O TURBO L.H.D	• W/O TURBO L.H.D			
		-	-	-	-	-		• SEE 41 • 603	• SEE 41 • 603			
		1	1	-	-	-		• W/O TURBO R.H.D	• W/O TURBO R.H.D			
		-	-	-	-	-		• SEE 41 • 605	• SEE 41 • 605			
		1	-	-	-	-		• TURBO	• TURBO			
		-	1	-	-	-		• SEE 41 • 607/A	• SEE 41 • 607/A			
		-	-	-	-	-		• B23ET	• B23ET			
		-	1	-	-	-		• SEE 41 • 607/B	• SEE 41 • 607/B			
		-	-	-	-	-		• B23FT	• B23FT			
		-	-	-	-	-		• SEE 41 • 607/C	• SEE 41 • 607/C			
☆ 15	9146354-7	1	1	-	-	-		Konsol	Konsole	(463830)	3	
16	946472-8	4	4	-	-	-		Flänsskruv	Flanschschraube	M10x30	2	

A		B19					MOTOR MED MONTERINGSDETALJER		MOTOR MIT EINBAUTEILEN		Grupp Gruppe	
B		B23									21	
C											Sida Seite	
D											133	
E							B19,B23					
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
17		-	-	-	-	-		Cylinderhuvud	Zylinderkopf			
		1	-	-	-	-		•SEE 21 • 135/A	•SEE 21 • 135/A			
		-	1	-	-	-		•SEE 21 • 135/B	•SEE 21 • 135/B			
18	1276440-3	1	1	-	-	-		Ventilkåpa	Zylinderkopfhaube	W/O TURBO	4	
	1332494-2	1	1	-	-	-		Ventilkåpa	Zylinderkopfhaube	TURBO	4	
19	1378909-4	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	W/O TURBO (463999)	1	
	1378909-4	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung	TURBO (1326640)	1	
20	463416-8	1	1	-	-	-	IK	Tätning	Dichtung		1	
21	941906-0	X	X	-	-	-		Fjäderbricka	Federscheibe		2	
	955892-5	2	2	-	-	-		Bricka	Scheibe		2	
22	948685-3	10	10	-	-	-		Mutter	Mutter		2	
23	3547599-5	1	1	-	-	-		Påfyllningslock	Tankverschluss	(1378985)	2	
24	940096-1	1	1	-	-	-	IK	Packning	Dichtung		2	
25	1329561-3	1	1	-	-	-		Motorfäste, v	Motorbefestigung, l		3	
	1329559-7	1	1	-	-	-		Motorfäste, h	Motorbefestigung, r		3	
26	947760-5	3	3	-	-	-		Flänsskruv	Flanschschraube	L.H. M8x40	2	
	946470-2	4	4	-	-	-		Flänsskruv	Flanschschraube	R.H. M8x35	2	
27	1273946-2	2	2	-	-	-		Motorkudde	Motorkissen		3	
28	971098-9	4	4	-	-	-		Flänslåsmutter	Flanschverschlussmutter	(949279)	2	
29	1329560-5	1	1	-	-	-		Motorkonsol, v	Motorbock, l		3	
	1329558-9	1	1	-	-	-		Motorkonsol, h	Motorbock, r		3	
30	1273984-3	1	1	-	-	-		Skruvplatta	Gewindeplatte	L.H.	3	
	1272511-5	1	1	-	-	-		Skruvplatta	Gewindeplatte	R.H.	3	
31	948645-7	6	6	-	-	-		Flänslåsmutter	Flanschverschlussmutter		2	
32	972258-8	2	2	-	-	-		Sextandhålskruv	Sechszahn-hohlschraube	(969473)(955137)	2	
33	463850-8	1	-	-	-	-		Lyftögla, v	Hebeöse, l		5	
	463850-8	-	1	-	-	-		Lyftögla, v	Hebeöse, l	B23E	5	
	3507879-9	-	1	-	-	-		Lyftögla, v	Hebeöse, l	B23ET/FT (1317593)	5	
	463849-0	1	1	-	-	-		Lyftögla, v	Hebeöse, l		5	
	463848-2	1	1	-	-	-		Lyftögla, h	Hebeöse, r		5	
34	956014-5	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M6x1,0x9	2	
	956017	X	X	-	-	-	OP	Gånginsats	Einsatzgewinde	M8x1,25x8	2	
	956018-6	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M8x1,25x12	2	
	956021	X	X	-	-	-	OP	Gånginsats	Einsatzgewinde	M10x1,5x10	2	
	956022-8	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M10x1,5x15	2	
	948094-8	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M12x1,5x12	2	
	948095-5	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M12x1,5x24	2	
	948756-2	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M14x1,25x14	2	
	948758-8	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	M14x1,5x10	2	
	948755-4	X	X	-	-	-		Gånginsats	Einsatzgewinde	5/8x18UNFx8	2	