



1



VOLVO
Genuine Parts
PV640 69233

A	1229642						STYRVÄXEL		LENKGETRIEBE		Grupp Gruppe
B	1229643										64
C	1330136										Sida
D	1330137										Seite
E									P.S CAM		889
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	(1229642)	1	-	-	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		
	5003604-5	1	-	-	-	-	EU	Styrväxel, bytes	Lenkgetriebe, at		4
	(1229643)	-	1	-	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		
	5003605-2	-	1	-	-	-	EU	Styrväxel, bytes	Lenkgetriebe, at		4
	(1330136)	-	-	1	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		
	5003604-5	-	-	1	-	-	EU	Styrväxel, bytes	Lenkgetriebe, at		4
	(1330137)	-	-	-	1	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		
	5003605-2	-	-	-	1	-	EU	Styrväxel, bytes	Lenkgetriebe, at		4
2		1	1	1	1	-	NS	•Hus	•Gehäuse		
3		1	1	1	1	-	NS	•Kuggdrev	•Zahnradgetriebe		
4		1	1	1	1	-	NS	••Kuggdrev	••Zahnradgetriebe		
5		1	1	1	1	-	NS	••Primäraxel	••Antriebswelle		
6		1	1	1	1	-	NS	••Torsionsstav	••Torsionsstab		
7	1273126-1	2	2	2	2	-		•Styrstag	•Lenkstange		2
8	1273626-0	1	-	1	-	-		•Kuggstång	•Zahnstange		4
	1273609	-	1	-	1	-	NS	•Kuggstång	•Zahnstange	REPL 1PCS 5003605-2	
9		1	1	1	1	-	KN	•Lager	•Lager		
10		1	1	1	1	-	KN	•Lager	•Lager		
11		1	1	1	1	-	KN	•Tätning	•Dichtung		
12		1	1	1	1	-	KN	•Dammskydd	•Staubschutz		
13		1	1	1	1	-	KN	•Låsring	•Schlossring		
14	1273599-9	1	1	-	-	-		•Tätningsplugg	•Dichtstopfen		4
	1330256-7	-	-	1	1	-	IK	•Lock	•Deckel		4
15		1	1	1	1	-	KN	•Tätning	•Dichtung		
15a		1	1	-	-	-	NS	•Hylsa	•Hülse		
		-	-	1	1	-	KN	•Hylsa	•Hülse		
16	1330257-5	-	-	1	1	-	IK	•Spärring	•Nutting		3
17	950375-6	1	1	1	1	-	IK	•Mutter	•Mutter		2
18	1272926-5	1	1	1	1	-	IK	•Ansättningskolv	•Ansetzkolben	REPL 1PCS 271570-4	4
19	1329652-0	1	1	1	1	-	IK	•Fjäder	•Feder	(1272971)	3
20	1272972-9	X	X	X	X	-	IK	•Justerbleck	•Nachstellblech		4
	1272973-7	X	X	X	X	-	IK	•Justerbleck	•Nachstellblech		4
	1272974-5	X	X	X	X	-	IK	•Justerbleck	•Nachstellblech		4
21	1272975-2	1	1	1	1	-	IK	•Justerbleck	•Nachstellblech		4
22	1206921-7	1	1	1	1	-		•Lock	•Deckel		4
23	955926-1	2	2	2	2	-		•Fjäderbricka	•Federscheibe		2
24	1273593-2	1	1	1	1	-	IK	•Stödring	•Stutzring	REPL 1PCS 271570-4	4
25	1272939-8	1	1	1	1	-	IK	•Tätning	•Dichtung	REPL 1PCS 271570-4	4
26	1206904-3	1	1	1	1	-	IK	•Kolvring	•Kolbenring	REPL 1PCS 1359701-8, 1PCS 1359700-0	6
	(1359701)	1	1	1	1	-	SP	•Kolvring	•Kolbenring	REPL 1PCS 271570-4	3
27	1206994-4	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring	REPL 1PCS 1359700-0, 1PCS 1359701-8	
	1359700-0	1	1	1	1	-		•O-ring	•O-ring		2
28	1272936-4	1	1	1	1	-	IK	•Bussning	•Buchse	REPL 1PCS 271547-2	4
29	1206998-5	1	1	-	-	-		•O-ring	•O-ring		4
	1206998-5	-	-	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		4
30	1272933-1	1	1	1	1	-	IK	•Tätning	•Dichtung	REPL 1PCS 271547-2	4
31	1272943-0	1	1	1	1	-	IK	•Låstråd	•Sicherungsdraht	REPL 1PCS 271570-4	4
32	1273604-7	1	-	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	CH -6199	4
	1359696-0	1	-	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	(1330263)	4
	1273603-9	-	1	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	CH -12243	4
	1359697-8	-	1	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	CH 12244- (1330264)	4
	1359696-0	-	-	1	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	(1330263)	4
	1359697-8	-	-	-	1	-		•Oljerör	•Ölrohr	(1330264)	4
33	1273606-2	1	-	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	CH -6199	4
	1330268-2	1	-	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	CH 6200-	4
	1273605	-	1	-	-	-	OP	•Oljerör	•Ölrohr	CH -12243	
	1330266-6	-	1	-	-	-		•Oljerör	•Ölrohr	CH 12244-	4
	1330268-2	-	-	1	-	-		•Oljerör	•Ölrohr		4
	1330266-6	-	-	-	1	-		•Oljerör	•Ölrohr		4



1



VOLVO
Genuine Parts
PV640 69233

A	1229642						STYRVÄXEL		LENKGETRIEBE		Grupp	
B	1229643										Gruppe	
C	1330136										64	
D	1330137										Sida	
E	1330137										Seite	
							P.S CAM				891	
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
☆ 34	3516944-0	2	2	2	2	-		• Styrstagsända	• Lenkstangenkopf	(1205658)	1	
☆ 35	971073-2	2	2	2	2	-	IK	• Mutter	• Mutter	(961977)	2	
36		1	1	1	1	-	KN	• Skyddsbälg	• Schutzbalg	1)		
37		1	1	1	1	-	KN	• Skyddsbälg	• Schutzbalg	2)		
38	1273390-3	1	1	1	1	-	IK	• Klamma	• Klemme	2)	3	
39	1329649-6	2	2	2	2	-	IK	• Klamma	• Klemme	(1273391)	3	
☆ 40	1229448-4	1	1	1	1	-	IK	• Klamma	• Klemme	1) (1273637)	2	
41	(271554)	1	1	1	1	-	SP	Reparationssats byte av skyddsbälg • SEE 64 • 903	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg. • SEE 64 • 903	REPL 1PCS 271469-9	6	
☆	271469-9	1	1	1	1	-		Bälgsats • SEE 64 • 903	Balgsatz • SEE 64 • 903		2	
	(271555)	1	1	1	1	-	SP	Reparationssats byte av skyddsbälg • SEE 64 • 903	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg. • SEE 64 • 903	REPL 1PCS 271470-7	6	
☆	271470-7	1	1	1	1	-		Bälgsats • SEE 64 • 903	Balgsatz • SEE 64 • 903		2	
	271570-4	1	1	-	-	-		Reparationssats	Reparatursatz	(271557)	2	
	271570-4	-	-	1	1	-		Reparationssats • SEE 64 • 903	Reparatursatz • SEE 64 • 903		2	
	271558-9	1	1	1	1	-		Reparationssats dammskydd, tätningar • SEE 64 • 903	Reparatursatz Staubschutz, Dichtungen • SEE 64 • 903		2	
☆	271547-2	1	1	1	1	-		Reparationssats	Reparatursatz		2	

1) Ingår i sats 271554. / In Satz 271554 enthalten.
2) Ingår i sats 271555. / In Satz 271555 enthalten.



VOLVO
 Genuine Parts
 PV 640 69235

A		1359340,1387500,9127308					STYRVÄXEL		LENKGETRIEBE		Grupp Gruppe	
B		1359341,1387501,9127309									64	
C											Sida Seite	
D												
E							P.S CAM				893	
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
☆☆	1	(1359340)	1	-	-	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		6
		(1387500)	1	-	-	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		5
		9127308-6	1	-	-	-	-		Styrväxel	Lenkgetriebe		5
		5003604-5	1	-	-	-	-	EU	Styrväxel, bytes	Lenkgetriebe, at		4
		(1359341)	-	1	-	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		
		(1387501)	-	1	-	-	-	SP	Styrväxel	Lenkgetriebe		5
		9127309-4	-	1	-	-	-		Styrväxel	Lenkgetriebe		5
		5003605-2	-	1	-	-	-	EU	Styrväxel, bytes	Lenkgetriebe, at		4
2			1	1	-	-	-	NS	•Hus	•Gehäuse		
3			1	1	-	-	-	NS	•Ventil	•Ventil		
4			1	1	-	-	-	NS	•Kuggdrev	•Zahnradgetriebe		
5			1	1	-	-	-	NS	•Primäraxel	•Antriebswelle		
6			1	1	-	-	-	NS	•Torsionsstav	•Torsionsstab		
7	1359347-0		2	2	-	-	-		•Styrstag	•Lenkstange		3
8	1273626-0		1	1	-	-	-		•Kuggstäng	•Zahnstange		4
9			1	1	-	-	-	NS	•Bussning	•Buchse		
10			1	1	-	-	-	KN	•Lager	•Lager		
11	1359189		1	1	-	-	-	NS	•Tätning	•Dichtung		
12			1	1	-	-	-	KN	•Dammskydd	•Staubschutz		
13			1	1	-	-	-	KN	•Låsring	•Schlossring		
14	1330256-7		1	1	-	-	-	IK	•Lock	•Deckel		4
15			1	1	-	-	-	KN	•Tätning	•Dichtung		
16			1	1	-	-	-	KN	•Hylsa	•Hülse		
17	1330257-5		1	1	-	-	-	IK	•Spärring	•Nutring		3
18	963921-2		1	1	-	-	-	IK	•Mutter	•Mutter		2
19	1272926-5		1	1	-	-	-	IK	•Ansättningskolv	•Ansetzkolben	REPL 1PCS 271570-4	4
20	1329652-0		1	1	-	-	-	IK	•Fjäder	•Feder		3
21	(1359667)		1	1	-	-	-	SP	•Lock	•Deckel	REPL 1PCS 271570-4	4
22	1273593-2		1	1	-	-	-	IK	•Stödring	•Stutzring	REPL 1PCS 271570-4	4
23	1272939-8		1	1	-	-	-	IK	•Tätning	•Dichtung	REPL 1PCS 271570-4	4
24	1359701-8		1	1	-	-	-	IK	•Kolvring	•Kolbenring	REPL 1PCS 271570-4	3
25	1359700-0		1	1	-	-	-	IK	•O-ring	•O-ring		2
26	1359665-5		1	1	-	-	-	IK	•Bussning	•Buchse		4
27	1359663-0		1	1	-	-	-	IK	•O-ring	•O-ring		2
28	1272939-8		1	1	-	-	-	IK	•Tätning	•Dichtung	REPL 1PCS 271570-4	4
29	1272943-0		1	1	-	-	-	IK	•Låstråd	•Sicherungsdraht	REPL 1PCS 271570-4	4
30	1359696-0		1	-	-	-	-		•Oljerör långt	•Ölrohr lang		4
	1359697-8		-	1	-	-	-		•Oljerör långt	•Ölrohr lang		4
31	1330268-2		1	-	-	-	-		•Oljerör kort	•Ölrohr kurz		4
	1330266-6		-	1	-	-	-		•Oljerör kort	•Ölrohr kurz		4
☆	32	3516944-0	2	2	-	-	-		•Styrstagsända	•Lenkstangenkopf	(1205658)	1
☆	33	971073-2	2	2	-	-	-	IK	•Mutter	•Mutter	(961977)	2
	34		1	1	-	-	-	KN	•Skyddsbälg	•Schutzbalg	1)	
	35		1	1	-	-	-	KN	•Skyddsbälg	•Schutzbalg	2)	
☆	36	1229448-4	2	2	-	-	-	IK	•Klamma	•Klemme	2) (1273637)	2
	37	1329649-6	2	2	-	-	-	IK	•Klamma	•Klemme	1)	3
	38	(271554)	1	1	-	-	-	SP	Reparationssats byte av skyddsbälg •SEE 64 •903	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg. •SEE 64 •903	REPL 1PCS 271469-9	6
☆		271469-9	1	1	-	-	-		Bälgats •SEE 64 •903	Balgsatz •SEE 64 •903		2
		(271555)	1	1	-	-	-	SP	Reparationssats byte av skyddsbälg •SEE 64 •903	Reparatursatz Austausch von Schutzbälg. •SEE 64 •903	REPL 1PCS 271470-7	6

1) Ingår i sats 271554. / In Satz 271554 enthalten.

2) Ingår i sats 271555. / In Satz 271555 enthalten.

A	1359340,1387500,9127308					STYRVÄXEL					LENKGETRIEBE					Grupp	
B																64	
C																Sida	
D																Seite	
E																895	
						P.S CAM											
Pos	Artikelnummer Artikelnr.	Antal / Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R						
		A	B	C	D	E											
☆	271470-7	1	1	-	-	-		Bälgsats •SEE 64•903	Balgsatz •SEE 64•903		2						
	271570-4	1	1	-	-	-		Reparationssats •SEE 64•903	Reparatursatz •SEE 64•903		2						