




VOLVO
Genuine Parts
PV 370 38476

A							CABLE HARNESS GEARBOX-TUNNEL		LEDNINGSMATTA VÄXELLÅDA-TUNNEL		Group Grupp	
B											37	
C											Page Sida	
D											667	
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
☆	1	3523753-6	1	-	-	-	-	NS	Cable harness	Ledningsmatta	M46 (1362944)	5
			1	-	-	-	-		Gearbox	Växellåda		
	2	1363281-5	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	M47	5
									Gearbox	Växellåda		
		1363282-3	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	1)	5
									Tunnel without seat heating	Tunnel utan stolsuppvärmning	-1989	
									Cable harness	Ledningsmatta	1) (3523144)	5
☆		3544651-7	1	-	-	-	-		Tunnel 2 heated seats	Tunnel 2 uppvärmda stolar	1990	
									Cable harness	Ledningsmatta	2)	5
		1363278-1	1	-	-	-	-		Tunnel 2 heated seats	Tunnel 2 uppvärmda stolar		
									Cable harness	Ledningsmatta		
			-	-	-	-	-		Cable harness seat heating unit	Ledningsmatta stolsuppvärmning	SEE 85 • 1299	

1) Cars with vinyl, cloth, knitted plush and plush/leather upholstery. / Bilar med vinyl, tyg, trikåpysch samt pysch-läder klädsel.

2) Cars with leather or plush upholstery. / Bilar med läder eller pysch klädsel.