





1



12



VOLVO
Genuine Parts
PV 520 49502

A							MASTER CYLINDER		HUVUDCYLINDER		Group Grupp	
B											52	
C											Page Sida	
D											1063	
E									EXC ABS			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	(1359693)	1	-	-	-	-	SP	Master cylinder	Huvudcylinder	1)	2	
2		1	-	-	-	-	NS	• Master cylinder	• Huvudcylinder			
3		1	-	-	-	-	KN	• Gasket	• Packning			
4		1	-	-	-	-	KN	• Back-up ring	• Stödring			
5		1	-	-	-	-	KN	• Piston	• Kolv			
6		1	-	-	-	-	KN	• Retaining ring	• Spårring			
7		1	-	-	-	-	KN	• Washer	• Bricka			
8	1387289-0	1	-	-	-	-		• Reservoir	• Behållare	(1387288)	3	
9	1272107-2	1	-	-	-	-		• Cover	• Lock		3	
10	681659-9	1	-	-	-	-		• Strainer	• Sil		3	
11	1221713-9	2	-	-	-	-		• Sleeve	• Muff		3	
	272912-7	1	-	-	-	-		Repair kit	Reparationssats	SEE 52 • 1085	1	
12	(1359543)	-	1	-	-	-	SP	Master cylinder	Huvudcylinder	2)	3	
13		-	1	-	-	-	NS	• Master cylinder	• Huvudcylinder			
14		-	1	-	-	-	KN	• Gasket	• Packning			
15		-	1	-	-	-	KN	• Back-up ring	• Stödring			
16		-	1	-	-	-	KN	• Piston	• Kolv			
17		-	1	-	-	-	KN	• Retaining ring	• Spårring			
18		-	1	-	-	-	KN	• Washer	• Bricka			
19	1387289-0	-	1	-	-	-		• Reservoir	• Behållare		3	
20	1272107-2	-	1	-	-	-		• Cover	• Lock		3	
21	681659-9	-	1	-	-	-		• Strainer	• Sil		3	
22	1221713-9	-	2	-	-	-		• Sleeve	• Muff		3	
	272912-7	-	1	-	-	-		Repair kit	Reparationssats	SEE 52 • 1085	1	

1) 740 4DRS CH -294099. 740 5DRS CH -176799.

2) 740 4DRS CH 294100-. 740 5DRS CH 176800-.