




VOLVO
Genuine Parts
PV 370 53447

A							CABLE HARNESS		LEDNINGSMATTA		Group
B							CABIN		KUPE		Grupp
C											37
D											Page
E							5DRS				Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	1362958-9	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	1)	5
								Bottom rail	Bottensvällare		
	1398984-3	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	2)	5
								Bottom rail	Bottensvällare		
2	1362955-5	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	1)	5
								Sill drivers door	Tröskel förardörr		
	3515757-7	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	2)	5
								Sill drivers door	Tröskel förardörr		
	1362956-3	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	1)	5
								Sill passengers door	Tröskel passagerardörr		
	3523164-6	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	2) (3515758)	5
								Sill passengers door	Tröskel passagerardörr		
3	1362946-4	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta		5
								drivers door	förardörr		
	1362947-2	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta		5
								passangers door	passagerardörr		
4	1362948-0	2	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta		5
								Rear door	Bakdörr		
5	3523170-3	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	(1362949)	5
								interior light	innerbelysning		
6	3523754-4	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	MAN. TRANS M46 (1398182)	5
								Gearbox	Växellåda		
7	1323804-3	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta	-1989. LG 5200 mm	5
								Antenna	Antenn		
	9130282-8	1	-	-	-	-		Antenna cable	Antennledning	1990. LG 4900 mm (3523625)	5
										(1363274)	
8	3523190-1	1	-	-	-	-		Cable harness	Ledningsmatta		6
								Roof hatch	Taklucka		
9	3515751-0	1	-	-	-	-		Cover	Kåpa	2) L.H.	5
	3515750-2	1	-	-	-	-		Cover	Kåpa	2) R.H.	5
10	3515748-6	2	-	-	-	-		Rubber moulding	Gummilist	2)	5
11	972079-8	4	-	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv	2)	2
12	1316491-8	4	-	-	-	-		Washer	Bricka	3)	3
13	(1398986)	1	-	-	-	-	SP	Cable harness	Ledningsmatta	2) 4) REPL 1PCS 3523912-8, 1 PCS 3530587-9.	5
								Speedometer rear axle	Hastighetsmätare bakaxel		
		-	-	-	-	-		Sensor	Givare	SEE 46-703	
								Rear axle	Bakaxel		
14	9985962-1	X	-	-	-	-		Seal	Plomb		6
15	9985963-9	X	-	-	-	-		Sealing wire	Plomberingstråd	LG 140mm	6

1) 760 4DRS CH -58499. 760 5DRS CH -23499.

2) 760 4DRS CH 58500-. 760 5DRS CH 23500-.

3) 760 4DRS CH 59926-. 760 5DRS 23999-. / 760 4DRS CH 59926-. 760 5DRS 23999-.

4) REPL 1PCS 3523912-8, 1PCS 3530587-9.