





VOLVO
Genuine Parts
PV 520 45649

A						REPAIR KITS MASTER CYLINDER					REPARATIONSSATS HUVUDCYLINDER					Group Grupp	
B																52	
C																Page Sida	
D																775	
E																	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R						
		A	B	C	D	E											
1	272912-7	1	-	-	-	-		Repair kit	Reparationssats			1					