





VOLVO
Genuine Parts
PV831 48 228

A							DOOR WINDER MECHANISM		DÖRR HISSMEKANISM		Group Grupp	
B											83	
C											Page Sida	
D											885	
E												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	1380917-3	1	-	-	-	-	NS	Window lift, l.h. without elec. motor	Fönsterhiss, v utan elmotor	(949607) <		

1) CH 6793-