



Grupp Group		6		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Framaxel, hjul		Front axle, wheels	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Framaxelbalk	Front suspension cross member	658052-6			
2	2	Skruv	Bolt	924304-9			
3	4	Skruv	Bolt	924313-0			
4	4	Mutter	Nut	950406-9			
5	2	Låsbricka	Lock washer	656302-7			
6	6	Bricka	Washer	1196 120135-9			
7	erf	Justermellanlägg, tj. = 2	Shim, Th. = 2	654047-0			
7	erf	Justermellanlägg, tj. = 3	Shim, Th. = 3	654048-8			
8	2	Spindel	Steering knuckle	653032-3			
9	2	Mutter	Nut	153042-7			
10	2	Saxpinne	Cotter pin	907849-4			
11	2	Kulled, kompl., övre	Ball joint, cpl., upper	653131-3	1)		
12	2	. Smörjnippel Lubricator	190084-4			
13	2	Gummiskydd	Rubber protector	89369-3			
13a	2	Kulled, kompl., övre	Ball joint, cpl., upper	661931-6	2)		
13b	2	. Gummiskydd (bälgtätning) Rubber protector (concertina seal) ...	661932-4			
13c	2	. Låsring Lock ring	661933-2			
14	2	Bricka	Washer	654479-5			
15	4	Skruv	Bolt	921823-1			
16	4	Mutter	Nut	950393-9			
17	2	Länkarm, övre	Control arm, upper	658910-5			
18	2	Skruv	Bolt	921827-2			
19	2	Mutter	Nut	950393-9			
20	2	Gummibuffert	Rubber cushion	83107-3			
	2	Axel	Shaft	653293-1	3)		
21	2	Axel	Shaft	658043-5	4)		
22	4	Gummibussning	Rubber bushing	87033-7			
23	4	Hylsa	Sleeve	653410-1			
24	4	Bricka	Washer	120802-4			
25	4	Mutter	Nut	950366-5			
26	4	Krampa	Clamp	653409-3			
27	erf	Justermellanlägg, tj. = 0,15	Shim, Th. = 0.15	654107-2			
	erf	tj. = 0,5	Th. = 0.5	654106-4			
	erf	tj. = 1	Th. = 1	654105-6			
	erf	tj. = 3	Th. = 3	658769-5			
	erf	tj. = 6	Th. = 6	658770-3			
28	8	Mutter	Nut	950394-7			
	4	Skruv	Bolt	921845-4	3)		
29	4	Skruv	Bolt	921862-9	4)		
	2	Bricka	Washer	190529-8	3)		
30	2	Bricka	Washer	191108-0	4)		

1. Försedd med hål för smörjnippel.
2. Saknar hål för smörjnippel. Förekommer endast på ett visst antal vagnar inom svenska marknaden. Ersättes av 1 st kulled 653131-3, 1 st gummiskydd 89369-3 och 1 st bricka 654479-5.
3. T o m chassi nr 5215 utom nr 5086-5213.
4. Fr o m chassi nr 5216 samt nr 5086-5213.

1. Equipped with hole for lubricating nipple.
2. Has no hole for lubricating nipple. Only appears on a certain number of vehicles running on the Swedish market. Replaced by 1 ball joint 653131-3, 1 rubber cap 89369-3 and 1 washer 654479-5.
3. Up to chassis No 5215 except Nos 5086-5213.
4. W e f chassis No 4216 and Nos 5086-5213.

Grupp Group		6		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	4	Utgåva Issue	5	Framaxel, hjul	Front axle, wheels		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Def. nr Part No.	Anmärkning Notes
31	2	Kulled, kompl, undre		Ball joint, cpl, lower		660086-0	
32	2	. Smörjnippl		. Lubricator		190317-8	
32a	2	. Vulkollanbricka		. Vulcollan washer		660051-4	
33	2	. Gummiskydd		. Rubber cap		653542-1	1)
	2	. Gummiskydd		. Rubber cap		661104-0	2)
34	2	Mutter		Nut		190142-0	
35	2	Saxpinne		Cotter pin		907845-2	
36	8	Skruv		Bolt		921845-4	
37	8	Mutter		Nut		950394-7	
38	1	Länkar, nedre, V		Control arm, lower, L		653343-4	
	1	Länkar, nedre, H		Control arm, lower, R		653344-2	
39	2	Gummibuffert		Rubber cushion		83108-1	
40	2	Konsol		Bracket		653330-1	
41	2	Mutter		Nut		906577-2	
42	2	Fjäderbricka		Spring washer		906993-1	
43	4	Gummibussning		Rubber bushing		87033-7	
44	4	Hylsa		Sleeve		653410-1	
45	4	Bricka		Washer		120802-4	
46	4	Mutter		Nut		950366-5	
47	4	Krampa		Clamp		653409-3	
48	8	Mutter		Nut		950394-7	
49	2	Fjäder		Spring		653184-2	
50	2	Gummimellanlägg		Rubber spacer		653642-9	
51	2	Bricka		Washer		653698-1	
52	2	Stötdämparsats, kompl		Shock absorber set, cpl		276444-7 276479-3	276373-
	2	. Stötdämpare		. Shock absorber		S E S	
53	8	. Gummibussning		. Rubber bushing		87740-7	
54	4	. Mutter		. Nut		955848-7	151217-
55	4	Bricka		Washer		89328-9	
56	8	Bricka		Washer		87741-5	
57	2	Fäste		Anchorage		660088-6	653329-
58	2	Skruv		Bolt		921823-1	
59	2	Fjäderbricka		Spring washer		906990-7	
60	1	Krängningshämmare		Torque rod		653356-6	
61	2	Gummibussning		Rubber bushing		653393-9	
62	2	Fästklammer		Anchorage clamp		653392-1	
63	2	Skruv		Bolt		921843-9	
64	2	Bricka		Washer		951698-0	
65	2	Skruv		Screw		106841-0	
66	2	Distansrör		Spacer tube		654049-6	
67	8	Gummibussning		Rubber bushing		83125-5	
68	8	Bricka		Washer		83126-3	
69	2	Mutter		Nut		955826-3	
70	2	Skruv		Screw		654403-5	
71	2	Mutter		Nut		81182-8	

1. T o m chassi nr 24564 utom nr 20454, 20457, 20461, 20580, 20642-20643, 20665, 20670, 20691-20714, 20716-20720, 20723-20765, 24475-24477.

2. F r o m chassi nr 24565 samt nr 20454, 20457, 20461, 20580, 20642-20643, 20665, 20670, 20691-20714, 20716-20720, 20723-20765, 24475-24477.

1. U p t o chassi No 24564 except Nos 20454, 20457, 20461, 20580, 20642-20643, 20665, 20670, 20691-20714, 20716-10720, 20723-20765, 24475-24477.

2. W e f chassi No 24565 and Nos 20454, 20457, 20461, 20580, 20642-20643, 20665, 20670, 20691-20714, 20716-20720, 20723-20765, 24475-24477.

Grupp Group		6		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	6	Utgåva Issue	3				
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description		Def. nr Part No.	Anmärkning Notes
	2	Nav, kompl.		Hub, cpl.		653062	1)
72	2	Nav, kompl.		Hub, cpl.		658956	2)
73	2	. Yttering, inre Bearing cup, inner		181131	SKF:2K-15245
74	2	. Yttering, yttre Bearing cup, outer		181132	SKF:2K-09195
75	10	. Hjulbult Wheel bolt		654490	
76	2	Innerring, inre		Bearing cone, inner		181130	SKF:2K-15112
77	2	Innerring, yttre		Bearing cone, outer		18448	SKF:2K-09074
78	2	Stänklåt		Splash plate		653821	
79	2	Oljetätning		Oil seal		88640	
80	2	Bricka		Washer		87464	
81	2	Fettkapsel		Grease cup		87465	
		HJUL		WHEELS			
82	5	Hjul		Wheels		89991	
83	20	Mutter		Nut		87699	
84	4	Navkapsel		Hub cap		654108	
85	5	Hjulring		Side ring		88754	

1. T.o.m. chassi nr 15238 utom nr 14986-14987, 15069-15072, 15075-15081, 15084, 15097-15105, 15178-15185.
Up to chassis No. except Nos.

2. Fr.o.m. chassi nr 15239 samt nr 14986-14987, 15069-15072, 15075-15081, 15084, 15097-15105, 15178-15185.
From chassis No. and Nos.