

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
<u>PRYDNADSLISTER</u>			
<u>Prydnadslister, yttre</u>			
	Prydnadsläst, främre, vänster, på motorhuv	96966	1
	Prydnadsläst, främre, höger, på motorhuv	96967	1
	. Skruv	14027	6
	. . Underläggsbricka	18709	6
	. . Fjäderbricka	906985	6
	Prydnadsläst, bakre, på motorhuv	655796	2
	. Fäste	95384	8
	Prydnadsläst, på torpedsida	655798	2
	. Fäste	95384	4
	Prydnadsläst, vänster, för vindruteglas	657435	1
	Prydnadsläst, höger, för vindruteglas	657436	1
	. Skarvstycke	660151	2
	Prydnadsläst på dörr	94410	2
	. Fäste	95384	10
	Prydnadsläst, vänster, omkring dörrfönsterglas	658886	1
	Prydnadsläst, höger, omkring dörrfönsterglas	658887	1
	Prydnadsläst på karossida	94409	2
	. Fäste	95384	10
	Prydnadsläst på fram- och bakskärm	94409	4
	. Fäste (bricka med skruv)	654585	8
	. . Mutter, tid. utf. M 5	906574	8
	. . Mutter, sen. utf. UNC nr 10	951097	8
	. . Låsbricka	951693	8
	. Fäste (trädklamman)	95384	12
	Prydnadsläst, vänster, för bakfönsterglas	657437	1
	Prydnadsläst, höger, för bakfönsterglas	657438	1
	. Skarvstycke	660151	2
<u>Prydnadslister, inre</u>			
	Prydnadsläst, vänster för vindruteglas	657997	1
	Prydnadsläst, höger för vindruteglas	657998	1
	. Skruv	14941	6
	Prydnadsläst, undre, på instrumentbräde	658094	1
	. Plåtmutter	659440	3
	Prydnadsläst, övre, vänster, på instrumentbräde	658091	1
	Prydnadsläst, övre, höger, på instrumentbräde	658092	1
	. Plåtmutter	658968	8
	Prydnadsläst på radiopanel	659081	1
	. Plåtmutter	191366	2
	Prydnadsläst, på lucka för förvaringsfack	658093	1
	. Plåtmutter	658146	2
	Prydnadsläst för armstöd på dörr, vänster	658981 ¹⁾	1
	Prydnadsläst för armstöd på dörr, höger	658982 ¹⁾	1
	. Skruv (självgängande)	190029	4
	Prydnadsläst, på dörr	96854	2
	. Fäste	94890	8

1. T.o.m. chassi nr 264662.